


Scheda Tecnica

Le Misure

Le misure indicate nelle offerte e nelle conferme di ordine sono sempre espresse in centimetri e fanno riferimento prima alla larghezza e poi alla altezza.

Ogni misura si riferisce sempre alla luce netta passaggio; è importante, in caso contrario, specificare con chiarezza a quale misura si fa riferimento.



- A: Luce netta passaggio.
Larghezza ed altezza del passaggio libero attraverso la porta.
- B: Luce esterna cassa.
Larghezza ed altezza misurate sul lato esterno degli stipiti.
- C: Luce netta controtelaio.
Larghezza ed altezza del foro installato il controtelaio.
- D: Luce muratura.
Larghezza ed altezza del vano nel muro predisposto per la porta.

Osservazione:

Per le porte con battente a scomparsa, la quota C (luce netta controtelaio) va misurata da lamiera e lamiera in larghezza e tra il pavimento (finito) ed il sottobinario in altezza.

Tabella misura porte a battente			
A	B	C	D
Luce passaggio	Esterno cassa	Luce controtelaio	Luce muratura
70 x 210	78 x 214	80 x 215	85/6 x 218
80 x 210	88 x 214	90 x 215	95/6 x 218
Tabella misura porte scorrevoli a scomparsa			
A		C	
Luce passaggio		Luce controtelaio	
70 x 210		75 x 215	
80 x 210		85 x 215	